

Øvre Hallenskog Vel

Årsberetning for 2021

1 Styret

1.1 Valg og sammensetning av styret i velet

Til generalforsamlingen 28 september, 2021 var det i tillegg til 4 styremedlemmer som tok gjenvalg identifisert to nye kandidater til styret i velet. Disse ble valgt ved akklamasjon. På konstituerende styremøte ble verv og roller fordelt og styret har siden oktober 2021 frem til dags dato bestått av følgende medlemmer i følgende roller:

Navn	Funksjonstid	Område	Rolle
Anne Charlotte	2 år / på valg	Plankedalsveien	Sosialt initiativ
Anne Marie	1 år / ikke på valg	Solfjellveien	Vara
Chi Kwong	1 år / ikke på valg	Nores vei	Økonomiansvarlig
Erik F	2 år / på valg	Trollkleiva	Lekeplass/kommunikasjonsansvarlig
Erik G	2 år / på valg	Solfjellveien	Vei og veilagskontakt
Ivar	2 år / på valg	Solfjellveien	Styreleder

1.2 Aktiviteter i styret

I perioden september 2021 til mai 2022 har det vært avholdt fem styremøter, en dugnad på lekeklassen, og en befaring av Plankedalsveien i forbindelse med kommunens oppgradering/asfaltering av av Plankedalsveien fra Underlandsveien opp til lekeklassen.

Fokus for styrets arbeid i året som har gått har vært:

- Etablering av skøytebane på lekeklassen
- Oppdatering av informasjonen på vår nettside <http://hallenskog.no>
- Innspill og kommentarer til kommunens «Temaplan for vann og avløp i Asker kommune»
- Oppgradering av Plankedalsveien

1.3 Temaplan for vann og avløp i Asker kommune

Høsten 2021 var kommunens hoveddokument for temaplan for vann og vannmiljø ute til høring. Styret i Øvre Hallenskog Vel har på vegne av medlemmene gitt innspill til kommunens temaplan. Velets høringsuttalelse fokuserer på forsyningssikkerhet og slokkevannskapasitet i Øvre Hallenskog og vektlegger behovet for forsterket forsyningssikkerhet gjennom ny tilførselsledning mellom Hallenskog og Kleiver, og høydebasseng. Velets høringsuttalelse er vedlagt for informasjon.

2 Årets hovedaktiviteter

2.1 Lekeklassen

Hovedfokuset siste året har vært å få lagt skøyteis på banen. Det var igjen ingen velvilje å spore fra kommunen, og brannvesenet får ikke lov å bistå, begrunnet med at de skal være i beredskap. Etter mye diskusjoner tok ildsjeler og styret dette i egne hender ved hjelp av eget utstyr og vann fra bekken. Værforholdene var ikke ideelle, men det viste seg å fungere på en grei måte. Det er en god del arbeid, og vi er avhengige av gode og stabile forhold. Det kan vinterstid være veldig sparsomt

med vann i bekken, så styret har drøftet om vi burde forberede en vannansamling på en eller annen måte. Skal det satses på isbane også de kommende år er vi helt avhengige av en dugnadsgjeng utover styret som bistår, dersom det er et ønske fra vellets medlemmer at dette anlegges.

De gamle basketballplatene er tatt ned, og nye bestilles. Det har også vært diskutert om vi skal anlegge en liten frisbeegolfbane rundt lekeplassen.

Dugnad ble utført i 2021.

2.2 Oppdatering av nettsiden

Nettsiden hallenskog.no har vært brukt til å informere om de viktigste sakene som har berørt oss det siste året, i hovedsak asfalteringen av Plankedalsveien. Det har også vært et fokus å oppdatere utdatert informasjon. Blant annet er velkomstpakken lagt ut i revidert versjon. Facebook blir også benyttet av styret, og da gjerne med informasjon om at saker er lagt ut på nettsiden.

2.3 Vei

2.3.1 Plankedalsveien

Plankedalsveien er oppgradert (asfaltert) frem til Blåbergveien, og er i år planlagt oppgradert videre frem til lekeplassen. Vellet har vært i god dialog med kommunen om oppgraderingsarbeidet både i planleggingsfasen og under oppgraderingen. Vi har vært kontaktpunkt for representanter fra kommunen og utførende entreprenør, og viderebrakt informasjon om oppgraderingsarbeidet i våre kanaler til Øvre Hallenskogs beboere.

Når det gjelder den videre oppgraderingen venter vi på informasjon fra kommunen nå på vårparten om når dette vil finne sted og videreformidler så snart vi vet.

2.3.2 Kommuneplanens arealdel

Etter styrets oppfatning er mulighetene for realisering av vei og annen infrastruktur et hovedfokus når det gjelder foreliggende forslag til kommuneplanens arealdel for Øvre Hallenskog. Evt. innspill fra velets medlemmer på generalforsamlingen vil bli hensyntatt når det gjelder dette og styrets videre innspill til kommunen. Velet har uten hell forsøkt å få representanter fra kommunen til å stille i informasjonsmøter i velet.

2.4 Sosiale initiativ

Det ble igjen gjort forsøk på å planlegge til juletefest for barn og voksne i januar. Men igjen måtte det avlyses av hensyn til smittevern i forbindelse med COVID-19 situasjonen.

3 Velets økonomi

Den totale saldoen ved 31/03-2022 er på 72 206,91 kr, hvorav 70 076,91 kr er i DnB bankkontoen og 2 130 kr er i kassa. Inntekten fra medlem og Norsk tipping har gått ned med ca. 819 kr. I perioden 01/04-2021 til 31/03-2022 var det 29 medlemskontingenter innbetalt. Endelig resultat er 3 410,79 kr i overskudd. For mer detaljer i velets økonomi, se regnskapet.

Øvre Hallenskog Vel
Solfjellveien 28
1389 Heggedal

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 Røyken

Hallenskog, 26 november, 2021

Innspill til temaplan for vann og vannmiljø

Det vises til kommunens hoveddokument for temaplan for vann og vannmiljø lagt til høring på Asker kommunes nettsider 19 oktober 2021. Øvre Hallenskog Vel har på vegne av våre medlemmer følgende innspill til kommunens temaplan.

1 Kommentarer til forsyningsikkerhet og slokkevannskapitet i Øvre Hallenskog

Vi i Øvre Hallenskog Vel har i lengre tid vært bekymret for forhold relatert til forsyningsikkerhet, slokkevannskapitet, fremmedvann i ledningnettet, samt overvannshåndtering i deler av området vårt. Vannforsyningen til Øvre Hallenskog er svært sårbar grunnet ensidig vannforsyning, dårlig tilstand på tilførselnettet og bortfall av vann ved stømbrudd. Vi er derfor positive til kommunens initiativ til helhetlig vurdering av disse forholdene i nye Asker kommune.

Vannforsyningen til Øvre Hallenskog kommer i dag gjennom en 3 km lang støpejernsledning etablert i 1960. Vanntrykk besørges av to pumpestasjoner plassert henholdsvis nederst i Plankedalsveien og i vestre ende av Hallenåsen. I en normalsituasjon oppleves vanntrykket som dårlig i øvre deler av området. Ved brann vil det reduserte trykket trolig ikke være tilstrekkelig til å levere slokkevann i store deler av Hallenskog. Ved ledningbrudd eller strømbrydd vil hele Hallenskog stå uten vannforsyning og det har ved flere anledninger blitt meldt om fremmedvann i ledningnettet etter strømbrydd.

Ved kraftig nedbør har det i de senere årene blitt meldt om oversvømmelse rundt bebyggelse i Øvre Hallenskog i området øst for Plankedalsveien/sør for Hallenåsen pga. vannstand i bekken og lite effektiv overvannshåndtering.

For å adressere våre bekymringer har velet engasjerte SWECO for å gjøre en risikovurdering av utfordringene ved vannforsyningen i området. Rapport med dokumentnr. VA-01 Rev.01 er vedlagt for informasjon. Rapporten er også tidligere oversendt kommunen i brev datert 6 mars, 2021.

Rapporten konkluderer med at forholdene rundt forsyningsikkerhet, slokkevannskapitet og fremmedvann i ledningnettet kan forbedres betraktelig ved at tiltak allerede planlagt i gamle Røyken kommune gjennomføres. Følgende tiltak er foreslått gjennomført:

1.1 Ny tilførselsledning mellom Hallenskog og Kleiver

Ny ledning som går fra Kleiver til Hallenskog er omtalt i gamle Røyken kommunes hovedplan for vann og avløp 2017-2041. Denne ble planlagt gjennom skogen som skiller de to områdene. Ledningen er allerede ferdig detaljprosjektert av VIVA IKS, men har ikke kommet til utførelse.

En slik forbindelse vil sikre tosidig forsyning til Hallenskog-området, og dermed sikre forsyning ved ledningsbrudd på dagens overføringsledning til Hallenskog.

1.2 Etablering av høydebasseng

Det er i kommuneplanen for gamle Røyken kommune lagt opp til bygging av høydebasseng i Hallenskog-området. En gjennomføring av dette prosjektet vil bedre leveringssikkerheten, hindre innsig av fremmedvann i vannledninger ved ledningsbrudd/strømbrudd, og styrke beredskapen også i Kleiver-området.

Byggingen av bassenget vil sammen med ny tilførselsledning mellom Hallenskog og Kleiver sikre vanntilførsel også ved strømbrudd for både Hallenskog og Kleiver.

2 Innspill til temaplan for vann og vannmiljø

Basert på ovenstående foreslår vi følgende spesifiseringer i kommunens temaplan for vann og vannmiljø for å sikre fremtidig leveringssikkerhet og slokkevannskapitet og å redusere risikoen for fremmedvann i ledningsnettet i alle deler av Asker kommune:

2.1 Kommentar til Punkt 6.5.1 utfordringer og strategier, avsnittet for Høydebasseng og trykkøkingsstasjoner

Det er viktig at temaplanen, i tillegg til å vurdere nødvendig vedlikehold og oppgradering av eksisterende høydebasseng, også spesifiserer at behovet for nye høydebasseng blir vurdert.

Det forslås at avsnittet oppdateres til å inkludere dette, og at behovet i Hallenskog nevnes spesielt. Tabell 14 foreslås oppdatert tilsvarende.

2.2 Kommentar til punkt 6.5.1 utfordringer og strategier, avsnitt for Forsyningssikkerhet

Planen spesifiserer at flere områder i kommunen har mangelfull forsyningssikkerhet, og Heggedal er nevnt spesielt. Basert på ovenstående synes det klart at Hallenskog også faller inn i denne kategorien, og med mindre Hallenskog inngår i Heggedal foreslås det at Hallenskog nevnes spesielt, både i avsnittet, og i tabell 14.

2.3 Kommentar til punkt 6.5.1 utfordringer og strategier, avsnitt for Slokkevann

Det er spesifisert at det pr i dag er identifisert 18 områder innen regulert tettbebyggelse som ikke har tilstrekkelig slokkevannskapitet. Det foreslås at temaplanen oppdateres til å inkludere en liste over

områdene som er identifisert, og at kriterier spesifiseres. Basert på ovenstående er det for oss klart at Øvre Hallenskog bør være ett prioritert område.

2.4 Kommentar til punkt 6.8 Flom og overvann

Figur 12 og 13 viser prioriterte områder med tanke på overvann og flomproblematikk i Asker kommune. Området øst for Plankedalsveien/sør for Hallenåsen i Øvre Hallenskog har i de senere årene vært gjenstand for flom som følge av at bekken går over sine bredder med resulterende vannskader på hus og eiendommer. Kriterier for prioriterte områder eller omfang av ROS-analyse er ikke kjent, men det bør vurderes om også dette området skal inngå i oversikten over prioriterte områder.

Om ytterligere detaljer vedrørende våre bekymringer eller rundt våre kommentarer er vi selvfølgelig tilgjengelige og glade for å kunne bistå.

Vennlig hilsen



Ivar Håberg

På vegne av Øvre Hallenskog Vel